




El mapa muestra la cuadrícula de evaluación para los informes y el número de edificios destruidos y dañados según las encuestas de Comando del Frente Interior (de Israel)

Revisión de la estructura inicial

- Estructura peligrosa. Daños graves generales que ponen en peligro la estabilidad de toda la estructura u otros riesgos para la estructura en su conjunto.
- Estructura de uso limitado. Daño local severo o daño general moderado.
- Estructura apta para poblaciones dentro de zonas peligrosas. Será posible que una población permanezca solo después de que se hayan marcado las áreas peligrosas.



Ubicación de la explosión

Número de edificios dañados o destruidos

Total

- 0 - 5
- 6 - 10
- 11 - 15
- 16 - 20
- 21 - 25



Estructura peligrosa




Estructura de uso limitado

Fuentes de datos:

Comando del Frente Interior de Israel, GADM, OpenStreetMap, Imágenes ©2021 Maxar

Con el apoyo del Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido, la Oficina

La descripción y el uso de límites administrativos, nombres y datos asociados que se muestran aquí no implican respaldo o aceptación por parte de MapAction.



Creado 18 Mar 2021 / 16:00 UTC+01:00

Proyección y Referencia WGS 1984 UTM Zone 32N / WGS

Número AC-2021-000020-GNQ

Producido por MapAction
<https://mapaction.org>
guineaecuatorial@mapaction.org